

АКТ ОСМОТРА

Мною, Экспертом-оценщиком Тухбатуллиным Р.Р., произведен осмотр трактора колесного
ЮМЗ – 6АКЛ государственного регистрационного знака 7746МУ02

Выдатель/балансодержатель: Администрация Кашкинского сельсовета Аскинского района Рес-
публики Башкортостан

Адрес: Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Кашкино, ул. Мира, д. 17

Наименование (тип ТС): Трактор колесный

Марка, модель: ЮМЗ – 6АКЛ

Дата выпуска: 1992г.

Пробег: не установлен

Балансовая стоимость: на 11.11.2011г. – 57 188,58 руб.

Вид и количество производимых ремонтов - установить не возможно.

Заменены следующие агрегаты, узлы базовой комплектации - не заменены.

Внешнее состояние – наружные панели повреждены коррозией, деформации элементов

В результате осмотра установлено: на дату осмотра ТС не пригоден к эксплуатации.

Обнаруженные дефекты

КАРКАС - многочисленные царапины наружных панелей, деформации, точечные и очаговые
слески коррозии на наружных панелях, деформация элементов.

ДВИГАТЕЛЬ множественные подтеки масла и рабочих жидкостей, критичных повреждений не
замечено.

РАДНЫЙ МОСТ - износ подшипников и уплотнительных колец, разбиты резьбовые отверстия.

КПП - износ посадочных шеек, облом ушек крепления корпуса картера, скос зубьев. Ослаблено
крепление КПП, течь масла через сальниковые уплотнения. Разбиты резьбовые отверстия. Не
исключаются передачи. Требуется капитальный ремонт КПП.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - нарушена изоляция (многочисленные изломы), окисление контак-

Акт составлен по наружному осмотру. ТС осмотрено без средств разборки, при разборке
могут быть установлены скрытые дефекты, связанные с аварийными воздействиями или дефекта-
ми эксплуатации.

Подписи лиц, участвующих в осмотре

Эксперт-оценщик /Тухбатуллин Р.Р./

11.11.2011г.

