

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о техническом состоянии оцениваемого объекта

Мною, Экспертом-оценщиком Тухбатуллиным Р.Р., произведен осмотр трактора колесного ЮМЗ – 6АКЛ государственный регистрационный знак 7746МУ02

Владелец/балансодержатель: Администрация Кашкинского сельсовета Аскинского района Республики Башкортостан

Адрес: Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Кашкино, ул. Мира, д. 17

Наименование (тип ТС): Трактор колесный

Марка, модель: ЮМЗ – 6АКЛ

Дата выпуска: 1992г.

Пробег: не установлен

Балансовая стоимость: на 11.11.2011г. – 57 188,58 руб.

Вид и количество производимых ремонтов - установить не возможно.

Заменены следующие агрегаты, узлы базовой комплектации - не заменены.

Внешнее состояние - предельное, основание, наружные панели подвержены коррозионным разрушениям, деформациям.

В результате осмотра установлено: на дату осмотра ТС не пригоден к эксплуатации.

Обнаруженные дефекты:

№ п/п	Наименование Агрегата	Годные для использования	Подлежит восстанов.	Негодны	Обнаруженные дефекты
1	Кабина	Да	Да	Нет	многочисленные царапины наружных панелей, деформации, точечные и очаговые следы коррозии на наружных панелях, деформация элементов.
2	Двигатель	Да	Да	Нет	множественные подтеки масла и рабочих жидкостей, критичных повреждений не выявлено.
3	Задний мост	Да	Да	Нет	износ подшипников и уплотнительных колец, разбиты резьбовые отверстия.
4	КПП	Нет	Да	Нет	износ посадочных шеек, облом ушек крепления корпуса картера, скос зубьев. Ослаблено крепление КПП, течь масла через сальниковые уплотнения. Разбиты резьбовые отверстия. Не включаются передачи. Требуется капитальный ремонт КПП.
5	Электрооборудование	Нет	Да	Нет	- нарушена изоляция (многочисленные изломы), окисление контактов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. В результате длительной и интенсивной эксплуатации, требуется капитальный ремонт КПП.

По шкале оценки состояния осматриваемого ТС – условно пригодное.

Технический Эксперт-оценщик:

16.11.2021г.

/Тухбатуллин Р.Р./

